



Coffret pour mesurer le vide VMK

Pour la mesure effective de la dépression de nos appareils sous vide.

Ainsi, la dépression des divers composants (platine d'aspiration, tuyau de levage et tuyau d'alimentation) peut être mesurée progressivement.

Ici, d'éventuelles fuites dans le système sous vide peuvent être constatées.

Matériel fourni :

VMK: Valise avec Vacuomètre, tuyau pneumatique 6x1, batterie 9V, canule, sonde de mesure universel, sonde de mesure canule, sonde de mesure Geka, sonde de mesure raccord de tuyau.

VMK

5

Type	Poids propre (kg)	No de commande
VMK	4,8	52950003



Contrôleur de dépression UXP

Pour le contrôle des fuites sur les différents composants d'un système par vide.



UXP

Type	Poids propre (kg)	Plage de mesure (bar)	No de commande
UXP	0,4	0 - -1	22130014