

TAS-UNI-450/TAS-UNI-600



DE | Betriebsanleitung

RO | Instrucțiunilor de utilizare

TAS-UNI-450/TAS-UNI-600



DE | Betriebsanleitung



Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Länder der EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Für Länder außerhalb der EU / EFTA erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Übersetzung nicht durch den Händler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be pleased to provide you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be organised by the dealer/importer.

Inhalt

1	Sicherheit	3
1.1	Sicherheitshinweise.....	3
1.2	Sicherheitskennzeichnung	3
1.3	Definition Fachpersonal/ Sachkundiger	3
1.4	Persönliche Sicherheitsmaßnahmen	4
1.5	Schutzausrüstung.....	4
1.6	Unfallschutz	4
1.7	Funktions- und Sichtprüfung	4
1.7.1	Mechanik.....	4
2	Allgemeines	5
2.1	Bestimmungsgemäßer Einsatz	5
2.2	Übersicht und Aufbau.....	6
2.3	Technische Daten	6
2.4	Zubehör: Abziehlehre AZL	7
2.5	Zubehör: Dachprofil-Zwischenteil TAS-UNI-DP	7
3	Zusammenbau und Einstellungen.....	7
3.1	Zusammenbau	7
3.1.1	Einstellung AbziehbreiteTAS-UNI-450.....	8
3.2	Einstellung Dach – und Wannenprofil (TAS-UNI-DP).....	9
3.2.1	Einstellung Dachprofil	9
3.2.2	Einstellung Wannenprofil	11
3.3	Einstellung der Rolleneinheiten (Bordstein)	13
3.4	Einstellung der Rolleneinheiten (Alu-Profil-Element)	14
4	Bedienung	15
4.1	Allgemein.....	15
4.1.1	Manuelles Ziehen.....	15
4.1.2	Maschinelles Ziehen	16
5	Wartung und Pflege.....	17
5.1	Wartung	17
5.1.1	Mechanik.....	17
5.2	Reparaturen	17
5.3	Hinweis zum Typenschild.....	18
5.4	Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten	18
6	Entsorgung / Recycling von Geräten und Maschinen	18

Änderungen gegenüber den Angaben und Abbildungen in der Betriebsanleitung sind vorbehalten.

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.



Gefährliche Situation!

Bezeichnet eine gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können Verletzungen oder Sachschäden die Folge sein.



Verbot!

Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder Sachschäden die Folge.



Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.

1.2 Sicherheitskennzeichnung

WARNZEICHEN			
Symbol	Bedeutung	Bestell-Nr.	Größe
	Quetschgefahr der Hände.	29040221 29040220 29040107	30 x 30 mm 50 x 50 mm 80 x 80 mm

GEBOTSZEICHEN			
Symbol	Bedeutung	Bestell-Nr.	Größe
	Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.	29040665 29040666 29041049	Ø 30 mm Ø 50 mm Ø 80 mm

1.3 Definition Fachpersonal/ Sachkundiger

Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von Fachpersonal oder Sachkundigen durchgeführt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige müssen für die folgenden Bereiche, soweit es für dieses Gerät zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen:

- für Mechanik
- für Hydraulik
- für Pneumatik
- für Elektrik

1.4 Persönliche Sicherheitsmaßnahmen



- Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung für das Gerät mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät und alle übergeordneten Geräte in/an die das Gerät eingebaut ist, dürfen nur von dafür beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.



- Es dürfen nur Geräte mit Handgriffen manuell geführt werden.
Ansonsten besteht Verletzungsgefahr der Hände!

1.5 Schutzausrüstung

Die Schutzausrüstung besteht gemäß den sicherheitstechnischen Anforderungen aus:

- Schutzkleidung
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe

1.6 Unfallschutz



- Arbeitsbereich für unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weiträumig absichern.
- **Vorsicht bei Gewitter – Gefahr durch Blitzschlag!**
Je nach Intensität des Gewitters gegebenenfalls die Arbeit mit dem Gerät einstellen.



- Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.
- **Vorsicht bei nassen, angefrorenen, vereisten und verschmutzten Baustoffen!**
Es besteht die Gefahr des Herausrutschens des Greifgutes. → UNFALLGEFAHR!

1.7 Funktions- und Sichtprüfung

1.7.1 Mechanik



- Das Gerät muss vor jedem Arbeitseinsatz auf Funktion und Zustand geprüft werden.
- Wartung, Schmierung und Störungsbeseitigung dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!



- Bei Mängeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerät erst nach einer kompletten Mängelbeseitigung wieder eingesetzt werden.
- Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschädigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerätes, muss **sofort** jegliche Nutzung des Gerätes gestoppt werden.



- Die Betriebsanleitung für das Gerät muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.
- Das am Gerät angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.
- Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

2 Allgemeines

2.1 Bestimmungsgemäßer Einsatz



- Das Gerät darf nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemäßen Einsatz, unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und den der Konformitätserklärung verwendet werden.
- Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist **verboten!**
- Die am Einsatzort gültigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften müssen zusätzlich eingehalten werden.

Der Anwender **muss** sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

- das Gerät für den vorgesehenen Einsatz geeignet ist
- sich im ordnungsgemäßen Zustand befindet
- die zu hebenden Lasten für das Heben geeignet sind

In Zweifelsfällen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

Das Gerät TAS-UNI ist universell geeignet zur exakten Planumerstellung auf kleinen und großen Baustellen. Aus dem Stand heraus lässt sich Problemlos und akkurat eine saubere Planie erstellen.

Im manuellen Einsatz können 2 handelsübliche Schaufeln zum Ziehen des Gerätes verwendet werden.

Im maschinellen Einsatz (z.B. Radlader) werden 2 Zugketten zum Ziehen des Gerätes verwendet werden.

Das Gerät besteht aus folgenden Komponenten:

- Einzelne teleskopierbare Alu-Abziehprofilen und seitlich höhenverstellbaren Rolleneinheiten und Zugelementen.
- Trittblech (für Bediener) über Rolleneinheiten zur Erhöhung des Bodendruckes bei maschineller Nutzung.
- Höhenverstellbare Rolleneinheiten (Skala) mit Leitblech und klappbaren Abweiser.
- Zubehör: TAS-UNI-DP zur Herstellung eines beliebigen Planums mit Dach- oder Wannenprofiles ($\pm 4\%$).




NICHT ERLAUBTE TÄTIGKEITEN:

Eigenmächtige Umbauten am Gerät oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen gefährden Leib und Leben und sind deshalb grundsätzlich **verboten!**

Die **Nennweiten** (Arbeitsbreite) des Gerätes dürfen nicht überschritten werden.

2.2 Übersicht und Aufbau




1. Spindel zur Höhenverstellung
2. Trittfläche (für Bediener, um bei maschinellem Einsatz den Bodendruck zu erhöhen)
3. Rolleneinheit
4. Abweiser (mit Handgriff)
5. Einhängung für Schaufel
6. Einhängerung für Zugkette (für maschinellen Einsatz)
7. Abziehprofil
8. Halterung für die Schaufel

2.3 Technische Daten

Die genauen technischen Daten (wie z.B. Tragfähigkeit, Eigengewicht, etc.) sind dem Typenschild zu entnehmen.


2.4 Zubehör: Abziehlehre AZL

Die Abziehlehre dient als Auflageelement (rechts und links vom Planum) der Rolleneinheit der TAS-UNI und ist universell verlängerbar.



2.5 Zubehör: Dachprofil-Zwischenteil TAS-UNI-DP


Mit diesem Zwischenteil (TAS-UNI-DP) lassen sich beliebige Dach- und Wannenprofile von $\pm 4\%$ herstellen.



3 Zusammenbau und Einstellungen

3.1 Zusammenbau

Die Abziehprofile werden mittels einer Klemmverbindung **bündig** (- - -) miteinander verbunden und mit den Ringschrauben geklemmt. (siehe Bild 1).



3.1.1 Einstellung AbziehbreiteTAS-UNI-450



Bei der Einstellung der maximalen Abzieh-Breite (X_2) von **4500 mm**, ist eine minimale Überlappung (X_1) der einzelnen Abziehprofile von 331 mm zulässig (→ Bild 1)



Die Überlappung der einzelnen Abziehprofile muss an jeder Stelle etwa gleich breit gewählt werden.

Die Ringschrauben müssen sich beide im Überlappungsbereich der überlappten Abziehprofile befinden (im Bereich Maß X). Wobei die Klemmschiene im Überlappungsbereich ungefähr mittig positioniert werden soll.

X = Überlappungsbereich

X_1 = Überlappung Abziehprofile

X_2 = maximale zulässige Abzieh-Breite








Bild 1

3.2 Einstellung Dach – und Wannenprofil (TAS-UNI-DP)

Mit diesem einstellbaren Zwischenteil TAS-UNI-DP lassen sich zur Herstellung beliebige Dach und Wannenprofile des Planums von $\pm 4\%$ (Skala) einstellen.

Muttern auf Innenseite des TAS-UNI-DP anziehen \triangleleft
Neigung (%) für Dachprofil → Bild 2 (siehe auch Abbildung A auf nachfolgenden Seiten).

Muttern auf Außenseite des TAS-UNI-DP anziehen \triangleleft
Neigung (%) für Wannenprofil → Bild 3 (siehe auch Abbildung B auf nachfolgenden Seiten).



3.2.1 Einstellung Dachprofil

Beide Muttern (2) auf der Außenseite des TAS-UNI-DP lösen. → **Bild 1**

Neigung (z.B. 1%) an beiden Muttern (3) auf der Innenseite des TAS-UNI-DP einstellen. → **Bild 2**




Anzeige der Neigung (z.B. 1%) an Skala (4) und Zeiger (5) sichtbar und einstellbar. → **Bild 3**

1 Teilstrich auf der Skala (4) $\triangleq 0,5\%$ Neigung. → **Bild 3**



Der angezeigte Neigungswert (%) auf der Skala dient nur als Orientierung.
Die tatsächliche Neigung (%) muss unbedingt am Planum nachgemessen werden!
Siehe Darstellung A und A1 auf nachfolgenden Seiten.

Bild 1



Außenmaß am TAS-UNI-DP (1) mit geeignetem Messwerkzeug z.B. Meterstab (6) (oder Schieblehre) messen.
Dieses Maß muss an Vorder- und Hinterseite gleich groß sein (siehe Bild 4). → **Bild 4 und 5.**

Beide Muttern auf Außenseite (2) des TAS-UNI-DP wieder fest anziehen. → **Bild 6**

Bild 4




Bild 5




Bild 6






Abbildung A (Dachprofil)



Ein Dachprofil kann auch mit unterschiedlich langen Alu-Abziehprofilen hergestellt werden.
→ siehe Abbildung A1

Abbildung A1



3.2.2 Einstellung Wannenprofil

Beide Muttern (2) auf der Innenseite des TAS-UNI-DP lösen. → **Bild 7**

Neigung (z.B. 1%) an beiden Muttern (3) auf der Außenseite des TAS-UNI-DP einstellen. → **Bild 8**

Anzeige der Neigung (z.B. 1%) an Skala (4) und Zeiger (5) sichtbar und einstellbar. → **Bild 9**

1 Teilstrich auf der Skala (4) \triangleq 0,5 % Neigung. → **Bild 9**



Der angezeigte Neigungswert (%) auf der Skala dient nur als Orientierung.
Die tatsächliche Neigung (%) muss unbedingt am Planum nachgemessen werden!
Siehe Darstellung B und B1 auf nachfolgenden Seiten.

Bild 7




Bild 8





Bild 9



Außenmaß am TAS-UNI-DP (1) mit geeignetem Messwerkzeug z.B. Meterstab (6) (oder Schieblehre) messen.
Dieses Maß muss an Vorder- und Hinterseite gleich groß sein (siehe ). → **Bild 10 und 11.**

Beide Muttern auf Innenseite des TAS-UNI-DP wieder fest anziehen. → **Bild 12**

Bild 10




Bild 11







Bild 12

**Abbildung B (Wannenprofil)**

Ein Wannenprofil kann auch mit unterschiedlich langen Alu-Abziehprofilen hergestellt werden.
→ siehe Abbildung B1

Abbildung B1



3.3 Einstellung der Rolleneinheiten (Bordstein)

Die Arbeitshöhe (0-25 cm) des Gerätes (TAS-UNI) kann mit Hilfe der Spindel an die Arbeitsbedingungen angepasst werden.

- Rolleneinheit auf Bordstein aufsetzen.
- Ringschraube (2) lösen.
- Durch Drehen an Kurbelspindel (1) Abziehprofil so einstellen, dass es auf dem Planum aufliegt. Orientierung an Skala (3).
→ **TIP** Optimales Planum (Splitthöhe): 2-3 cm
- Ringschraube (2) wieder anziehen.





Bild 2

3.4 Einstellung der Rolleneinheiten (Alu-Profil-Element)


Die Arbeitshöhe (0-25 cm) des Gerätes (TAS-UNI) kann mit Hilfe der Spindel an die Arbeitsbedingungen angepasst werden.

- Alu-Profil-Element direkt auf das Planum aufsetzen, wie in Bild 4 dargestellt.
- Rolleneinheit auf Alu-Profil-Element aufsetzen
- Ringschraube (2) lösen.
- Durch Drehen an Kurbelstütze (1) Abziehprofil so einstellen, dass es auf dem Planum aufliegt. Orientierung an Skala (3).
- **TIP** Optimales Planum (Splitthöhe): 2-3 cm
- Ringschraube (2) wieder anziehen.



WICHTIG

Bei Verwendung der AZL Abziehlehre als Auflageelement für Rolleneinheit ist folgendes zu beachten ➤ ➤ ➤



4 Bedienung

4.1 Allgemein

Die Erstellung eines Planums mit dem Gerät (TAS-UNI) kann entweder durch manuelles Ziehen (2-Mannbedienung) oder maschinell Ziehen (Radlader) erfolgen.

4.1.1 Manuelles Ziehen

Es werden 2 handelsübliche Schaufeln in die dafür vorgesehene Schaufel-Einhängungen (1) zum Ziehen des Gerätes (TAS-UNI) eingehängt.



Es ist darauf zu achten, dass im Arbeitsbereich keine Gegenstände auf dem Boden liegen – **Stolpergefahr beim Rückwärtsgelaufen.**

Vor jedem Arbeitseinsatz mit Schaufeln ist zu überprüfen, ob der Schaufelstiel fest in der Schaufel befestigt ist – **Unfallgefahr.**

(1)




Bild 5



4.1.2 Maschinelles Ziehen


Es werden 2 Zugketten in die dafür vorgesehene Einhängerling (2) zum Ziehen des Geräts (TAS-UNI) eingehängt. Die Enden der Zugketten werden am Radlader/Bagger im Bereich der Schaufelaufhängung befestigt.

Trittblech (3) kann dazu benutzt werden, um den Bodendruck zu erhöhen (Bediener kann einen Fuß daraufstellen).



Es ist darauf zu achten, dass im Arbeitsbereich keine Gegenstände auf dem Boden liegen – **Stolpergefahr beim Rückwärtslauen.**

Bild 6



5 Wartung und Pflege

5.1 Wartung



Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten, sind die in der unteren Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzuführen.

Es dürfen **nur Original-Ersatzteile** verwendet werden; ansonsten erlischt die Gewährleistung.





Alle Arbeiten dürfen nur bei stillgelegtem Gerät erfolgen!

5.1.1 Mechanik

WARTUNGSFRIST	Auszuführende Arbeiten
Erstinspektion nach 25 Betriebsstunden	<ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen (darf nur von einem Sachkundigen durchgeführt werden).
Alle 50 Betriebsstunden	<ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die Schrauben gemäß den gültigen Anzugsdrehmomenten der zugehörigen Festigkeitsklassen nachgezogen werden). Sämtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie Funktion prüfen und defekte Sicherungselemente ersetzen. → 1) Alle Gelenke, Führungen, Bolzen und Zahnräder, Ketten auf einwandfreie Funktion prüfen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen. Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleiß prüfen und reinigen, bei Bedarf ersetzen. Alle vorhandenen Gleitführungen, Zahnstangen, Gelenke von beweglichen Bauteilen oder Maschinenbaukomponenten sind zur Reduzierung von Verschleiß und für optimale Bewegungsabläufe einzufetten/ zu schmieren (empfohlenes Schmierfett: <i>Mobilgrease HXP 462</i>). Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.
Mindestens 1x pro Jahr (bei harten Einsatzbedingungen Prüfintervall verkürzen)	<ul style="list-style-type: none"> Kontrolle aller Aufhängungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prüfung auf Risse, Verschleiß, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

1)



5.2 Reparaturen




- Reparaturen am Gerät dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die die dafür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.
- Vor der Wiederinbetriebnahme **muss** eine außerordentliche Prüfung durch einen Sachkundigen oder Sachverständigen durchgeführt werden.

5.3 Hinweis zum Typenschild



- Gerätetyp, Gerätenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerätes. Sie sind bei Ersatzteilbestellungen, Gewährleistungsansprüchen und sonstigen Anfragen zum Gerät stets mit anzugeben.
- Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Trägergerät (z.B. Kran, Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berücksichtigen.

Beispiel:



5.4 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geräten



Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geräten **muss** unbedingt die dazu gehörige **Original-Betriebsanleitung** mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist zusätzlich die jeweilige Übersetzung der Original-Betriebsanleitung mit zuliefern)!

6 Entsorgung / Recycling von Geräten und Maschinen



Das Produkt **darf nur** von qualifiziertem Fachpersonal außer Betrieb genommen und zur Entsorgung zum Recyceln vorbereitet werden. Entsprechend vorhandene **Einzelkomponenten** (wie Metalle, Kunststoffe, Flüssigkeiten, Batterien/Akkus etc.) **müssen** gemäß den **national/ länderspezifisch geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften** entsorgt/recycelt werden!



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Wartungsnachweis



Garantieanspruch für dieses Gerät besteht nur bei Durchführung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten (durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchführung eines Wartungintervalls muss unverzüglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns übermittelt werden. ¹⁾

¹⁾ per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post

Betreiber: _____
Gerätetyp: _____
Geräte-Nr.: _____

Artikel-Nr.: -----
Baujahr: -----

Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden	
Datum:	Art der Wartung:
	Wartung durch Firma: Stempel
	Name / Unterschrift

TAS-UNI-450/TAS-UNI-600



RO | Instrucțiunilor de utilizare

Sumar

1 Siguranța	3
1.1 Indicații de siguranță	3
1.2 Simboluri de siguranță.....	3
1.3 Definiție personal specializat / expert.....	3
1.4 Măsuri de siguranță personală.....	4
1.5 Echipament de protecție.....	4
1.6 Protecția împotriva accidentelor	4
1.7 Verificarea funcțională și vizuală	4
1.7.1 Generalități.....	4
2 Generalități.....	5
2.1 Utilizarea corespunzătoare.....	5
2.2 Vedere de ansamblu și părți componente.....	6
2.3 Date tehnice	6
2.4 Accesorii: Dispozitiv de tracțiune AZL	7
2.5 Accesorii: Partea intermedieră a profilului de acoperiș TAS-UNI-DP	7
3 Asamblare și setări.....	8
3.1 Ansamblu	8
3.1.1 Reglarea lățimii de desprindere TAS-UNI-450	9
3.2 Reglarea profilului acoperișului și a tavii (TAS-UNI-DP).....	10
3.2.1 Setarea profilului acoperișului.....	10
3.2.2 Setarea profilului de tavă	12
3.3 Reglarea rolelor (bordură).....	14
3.4 Reglarea unităților de role (element de profil din aluminiu).....	15
4 Operațiunea.....	16
4.1 General	16
4.1.1 Tragere manuală.....	16
4.1.2 Tractarea mașinilor	17
5 Întreținerea și mențenanța	18
5.1 Întreținere	18
5.1.1 Sistemul mecanic.....	18
5.2 Reparații	18
5.3 Notă privind plăcuța de identificare	19
5.4 Notă privind închirierea/imprumutul de echipamente PROBST	19
6 Eliminarea / reciclarea echipamentelor și utilajelor.....	19

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale informațiilor și ilustrațiilor din instrucțiunile de utilizare.

1 Siguranța

1.1 Indicații de siguranță



Pericol pentru viață!

Desemnează un pericol. Dacă nu este evitat, urmările pot fi deces și vătămări grave.



Situatie periculoasă!

Desemnează o situație periculoasă. Dacă nu este evitată, urmările pot fi vătămări sau pagube materiale.



Interdicție!

Desemnează o interdicție. Dacă nu este respectată, urmările pot fi deces și vătămări grave sau pagube materiale.



Informații importante sau sfaturi utile pentru utilizare.

1.2 Simboluri de siguranță

SEMN DE AVERTIZARE

Simbol	Semnificație	Nr. comandă:	Mărime:
	Pericol de strivire a mâinilor.	29040221 29040220 29040107	30 x 30 mm 50 x 50 mm 80 x 80 mm

SEMN DE PERMISIE

Simbol	Semnificație	Nr. comandă:	Mărime:
	Fiecare operator trebuie să fi citit și înțeles instrucțiunile de utilizare pentru aparat, împreună cu normele de siguranță.	29040665 29040666 29041049	Ø 30 mm Ø 50 mm Ø 80 mm

1.3 Definiție personal specializat / expert

Lucrările de instalare, întreținere și reparare la acest aparat este permis a fi efectuate numai de către personal specializat sau expert!

Personalul specializat sau expert trebuie să dețină cunoștințe în următoarele domenii, în măsura în care sunt aplicabile pentru acest aparat:

- sisteme mecanice
- sisteme hidraulice
- sisteme pneumatice
- sisteme electrice

1.4 Măsuri de siguranță personală



- Fiecare operator trebuie să fi citit și înțeles manualul cu instrucțiuni de operare al aparatului cu prescripțiile de siguranță.
- Aparatul și toate aparatele supraordonate în/la care aparatul este atașat este permis să fie exploatație numai de persoane calificate desemnate în acest scop.



- Este permisă deplasarea manuală **numai** a aparatelor cu **mânere**.
În caz contrar există pericolul de vătămare a mâinilor!

1.5 Echipament de protecție

Echipamentul de protecție este compus, conform cerințelor tehnice de siguranță, din:

- Îmbrăcăminte de protecție
- Mănuși de protecție
- Încălțăminte de siguranță

1.6 Protecția împotriva accidentelor



- Asigurați zona de lucru cu spațiu de distanțare contra persoanelor neautorizate, în special copii.
- Atenție în timpul furtunilor - pericol de fulgere!
În funcție de intensitatea furtunii, opriți lucrul cu echipamentul dacă este necesar.



- Iluminați suficient zona de lucru.
- **Aveți grijă la materialele de construcție umede, înghețate, înghețate și murdare!**
Există pericolul ca materialul de prindere să alunece. PERICOL DE ACCIDENT!

1.7 Verificarea funcțională și vizuală

1.7.1 Generalități



- Înainte de utilizare trebuie verificată pentru funcționalitatea și starea aparatului.
Aparatul trebuie verificat înainte de fiecare utilizare la funcționalitate și stare.
- Întreținerea, lubrificarea și remedierea defectiunilor este permisă numai cu aparatul opri!
- În cazul defectiunilor care influențează siguranța, este permisă reutilizarea aparatului numai după o remediere completă a defectiunilor.
- În cazul apariției rupturilor din/pe părțile portante, apariției crăpăturilor/fisurilor, desprinderilor sau a unor părți deteriorate pe orice părți componente ale dispozitivului, imediat trebuie opriță total utilizarea dispozitivului



- Instrucțiunile de operare ale aparatului trebuie să poată fi consultate în locația de utilizare în orice moment.
- Plăcuța cu tipul montat pe aparat nu este permis să fie îndepărtată.
- Plăcuțele cu indicații indescifrabile trebuie înlocuite.
- Plăcuțele indicatoare ilizibile (precum semne de interdicție și de avertizare) trebuie înlocuite.

2 Generalități

2.1 Utilizarea corespunzătoare

- 
- Aparatul poate fi utilizat numai în scopul corespunzător descris în instrucțiunile de utilizare, respectând prevederile de siguranță valabile și conform Declarației de conformitate.
 - Orice altă utilizare este necorespunzătoare și este interzisă!
 - În plus, trebuie respectate normele de siguranță și de prevenire a accidentelor valabile în locația de utilizare.



Utilizatorul trebuie să se asigure, înainte de fiecare utilizare ca:

- dispozitivul este cel adekvat pentru utilizarea pentru care se intenționează a fi folosit, este într-o stare tehnică perfect funcțională și sarcinile/obiectele care urmează să fie ridicate sunt potrivite pentru ridicare și se inscriu exact în domeniul de utilizare specificat al dispozitivului.
Dacă aveți îndoieri, vă rugăm să contactați producătorul înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului.

Aparatul TAS-UNI este adekvat universal pentru realizare de suprafețe nivelate exacte pe șantiere mici și mari. Immediat se poate realiza fără probleme și cu acuratețe o suprafață nivelată finisată.

La utilizarea manuală pot fi folosite 2 lopeți uzuale comercial pentru tragerea aparatului.

La utilizarea mecanică (de ex. încărcător pe roți) sunt folosite 2 lanțuri de tractare pentru tragerea aparatului.

Aparatul este format din următoarele componente:

- Profiluri de tragere din aluminiu telescopic singulare și unități laterale cu role reglabilă pe înălțime și elemente de tractare.
- Tabla de pășire (pentru operator) peste unitățile cu role pentru mărire apăsării pe bază la folosirea mașinii.
- Unități cu role reglabilă pe înălțime (scală) cu tablă conductoare și deviator rabatabil.
- Accesorii: TAS-DP pentru realizarea unei suprafețe nivelate oarecare cu profil de acoperiș sau concav ($\pm 4\%$).




ACTIVITĂȚI NEPERMISE:

Modificările arbitrate la aparat sau utilizarea eventuală a unor dispozitive suplimentare în execuție proprie pun în pericol integritatea corporală și viața și de aceea sunt strict **interzise!!**

Nu este permisă depășirea **diametrelor nominale** (lățime de lucru) ale aparatului.

2.2 Vedere de ansamblu și părți componente




1. Ax pentru reglarea înăltimii
2. Suprafața benzii de rulare (pentru ca operatorul să crească presiunea la sol în timpul utilizării mașinii)
3. Unitatea cu role
4. Deflector (cu mâner)
5. Suspensie pentru cupă
6. Inel de suspensie pentru lanțul de tractiune (pentru uz mecanic)
7. Profilul extractorului
8. Suport pentru lopată

2.3 Date tehnice

Datele tehnice exacte (cum ar fi capacitatea de încărcare, greutatea proprie etc.) pot fi găsite pe plăcuța de identificare.


2.4 Accesorii: Dispozitiv de tracțiune AZL

Dispozitivul de tracțiune servește ca element de susținere (la dreapta și la stânga formației) a unității cu role a TAS-UNI și este extensibil în mod universal.



2.5 Accesorii: Partea intermediară a profilului de acoperiș TAS-UNI-DP


Cu această piesă intermediară (TAS-UNI-DP), se pot produce orice profiluri de acoperiș și de jgheab cu o diferență de $\pm 4\%$.




3 Asamblare și setări

3.1 Ansamblu

Profilele de desprindere sunt conectate între ele **la nivel** (---) cu ajutorul unei conexiuni cu clemă și sunt fixate cu ajutorul șuruburilor cu ochi.
(a se vedea Fig. 1).



Imaginea 1



3.1.1 Reglarea lățimii de desprindere TAS-UNI-450



La stabilirea lățimii maxime de desprindere (X2) de **4 500 mm**, este permisă o suprapunere minimă (X1) a profilelor individuale de desprindere de 331 mm (→ Fig. 1).




Suprapunerea profilelor individuale de desprindere trebuie să aibă aproximativ aceeași lățime în fiecare punct.

Ambele șuruburi cu ochi trebuie să fie amplasate în zona de suprapunere a profilelor detașabile suprapuse (în zona de cotă X). Șina de prindere trebuie să fie poziționată aproximativ în centrul zonei de suprapunere.

X = zona de suprapunere

X1 = Suprapunerea profilelor de desprindere

X2 = lățimea maximă admisibilă de desprindere







Imaginea 1

3.2 Reglarea profilului acoperișului și a tăvii (TAS-UNI-DP)

Această piesă intermedieră reglabilă TAS-UNI-DP poate fi utilizată pentru a seta orice profil de acoperiș și de jgheab al substratului de $\pm 4\%$ (scara).

Strângeți piulițele de pe partea interioară a TAS-UNI-DP \triangleq Înclinare (%) pentru profilul acoperișului → Fig. 2 (a se vede, de asemenea, figura A în paginile următoare).
Strângeți piulițele de

pe partea exterioară a TAS-UNI-DP \triangleq Înclinare (%) pentru profilul de tavă → Fig. 3 (a se vede, de asemenea, Figura B în paginile următoare).



3.2.1 Setarea profilului acoperișului

Slăbiți ambele piulițe (2) de pe partea exterioară a TAS-UNI-DP. → **Figura 1**

Reglați înclinarea (de exemplu, 1%) pe ambele piulițe (3) din interiorul TAS-UNI-DP. → **Figura 2**



Afișarea înclinației (de exemplu, 1%) pe scara (4) și a indicatorului (5) vizibil și reglabil. → **Fig. 3**

1 marcatie de gradație pe scara (4) \triangleq Înclinare de 0,5 %. → **Fig. 3**




Valoarea înclinării (%) indicată pe scală este doar orientativă.
Înclinarea reală (%) trebuie măsurată întotdeauna pe terenul de bază!
Consultați ilustrațiile A și A1 de pe paginile următoare.

Imaginea 1




Imaginea 2



(3)

Imaginea 3




(5)

(4)


Măsurăți dimensiunea exteroară a TAS-UNI-DP (1) cu ajutorul unui instrument de măsurare adecvat, de exemplu, o riglă de metru (6) (sau un calibră cu etrier). Această dimensiune trebuie să fie aceeași în față și în spate (a se vedea). → Fig. 4 și 5.

Strângeți din nou ambele piulițe de pe partea exteroară (2) a TAS-UNI-DP. → Figura 6

Poza 4



Imaginea 5



Imaginea 6






Figura A (profilul acoperișului)



Un profil de acoperiș poate fi produs și cu profile de aluminiu peel-off de diferite lungimi.

→ a se vedea figura A1

Figura A1



3.2.2 Setarea profilului de tavă

Slăbiți ambele piulițe (2) de pe partea interioară a TAS-UNI-DP. → **Figura 7**

Reglați înclinarea (de exemplu 1%) pe ambele piulițe (3) din exteriorul TAS-UNI-DP. → **Figura 8**


Afișarea înclinației (de exemplu, 1%) pe scara (4) și a indicatorului (5) vizibil și reglabil. → **Fig. 9**

1 marcat de gradație pe scara (4) \triangleq Înclinare de 0,5 %. → **Fig. 9**




Valoarea înclinării (%) indicată pe scală este doar orientativă.
Înclinarea reală (%) trebuie măsurată întotdeauna pe terenul de bază!
Consultați ilustrațiile B și B1 de pe paginile următoare.


Imaginea 7



Imaginea 8




Poza 9




Măsurăți dimensiunea exterioară a TAS-UNI-DP (1) cu ajutorul unui instrument de măsurare adecvat, de exemplu, o riglă de metru (6) (sau un calibră cu etrier). Această dimensiune trebuie să fie aceeași în față și în spate (a se vedea). → Fig. 10 și 11.

Strângeți din nou ambele piulițe din interiorul TAS-UNI-DP. → Figura 12

Imaginea 10



Imaginea 11



Imaginea 12






Figura B (profilul tăvii)



Un profil de tavă poate fi, de asemenea, produs cu profile de aluminiu peel-off de diferite lungimi.

→ a se vedea ilustrația B1


Figura B1



3.3 Reglarea rolelor (bordură)

Înălțimea de lucru (0-25 cm) a dispozitivului (TAS-UNI) poate fi reglată în funcție de condițiile de lucru cu ajutorul axului.


- Așezați unitatea de role pe bordură.
- Slăbiți șurubul cu ochi (2).
- Rotiți arborele cu manivelă (1) pentru a regla profilul de nivelare astfel încât acesta să se sprijine pe terenul de bază. Folosiți scara (3) ca ghid.
→**SUGESTIE** Substratul optim (înălțimea de aşchieri): 2-3 cm
- Strângeți din nou șurubul cu ochi (2).



3.4 Reglarea unităților de role (element de profil din aluminiu)


Înălțimea de lucru (0-25 cm) a dispozitivului (TAS-UNI) poate fi reglată în funcție de condițiile de lucru cu ajutorul axului.

- Așezați elementul de profil din aluminiu direct pe substrat, așa cum se arată în figura 4.
 - Așezați unitatea de role pe elementul de profil din aluminiu
 - Slăbiți șurubul cu ochi (2).
 - Rotiți arborele cu manivelă (1) pentru a regla profilul de nivelare astfel încât acesta să se sprijine pe terenul de bază. Folosiți scara (3) ca ghid.
- ➔**SUGESTIE** Substratul optim (înălțimea de așchiere): 2-3 cm
- Strângeți din nou șurubul cu ochi (2).



IMPORTANT

Atunci când se utilizează gabaritul de tragere AZL ca element de susținere pentru unitatea cu role, vă rugăm să țineți cont de următoarele ➤➤➤



4 Operațiunea

4.1 General

Un substrat poate fi creat cu ajutorul dispozitivului (TAS-UNI) fie prin tragere manuală (operațiune cu 2 persoane), fie prin tragere mecanică (încărcător pe roți).

4.1.1 Tragere manuală



Două găleți disponibile în comerț sunt agățate în cârligele pentru găleți (1) prevăzute pentru tragerea aparatului (TAS-UNI).



Asigurați-vă că nu există obiecte pe podea în zona de lucru - **risc de împiedicare atunci când mergeți cu spatele.**

Înainte de fiecare utilizare a lopeților, verificați dacă mânerul lopeții este bine fixat în lopată - **risc de accident.**

(1)



4.1.2 Tractarea mașinilor


2 lanțuri de tracțiune sunt agățate în inelul de suspendare (2) prevăzut pentru tragerea dispozitivului (TAS-UNI). Capetele lanțurilor de tracțiune sunt atașate la încărcătorul pe roți/excavator în zona de suspendare a cupei.

Placa de rulare (3) poate fi utilizată pentru a crește presiunea la sol (operatorul poate pune un picior pe ea).



Asigurați-vă că nu există obiecte pe podea în zona de lucru - **risc de împiedicare atunci când mergeți cu spatele.**

Figura 6



5 Întreținerea și mențenanță

5.1 Întreținere



Pentru a garanta o funcționare ireproșabilă, siguranță în funcționare și durată de viață funcțională a aparatului, trebuie executate lucrările de întreținere specificate în tabelul de mai jos la expirarea termenelor specificate.

Este permisă utilizarea **numai de piese de schimb originale**; în caz contrar se anulează garanția.




Toate lucrările sunt permise să fie executate numai când aparatul este scos din funcțiune!

5.1.1 Sistemul mecanic

TERMEN DE ÎNTREȚINERE	Lucrări de executat
Prima inspecție după 25 ore de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> Controlați toate șuruburile de fixare, respectiv le restrângeți (este permisă executarea numai de către un specialist).
La fiecare 50 ore de funcționare	<ul style="list-style-type: none"> Restrângeți toate șuruburile de fixare (asigurați-vă că șuruburile sunt strânsе conform momentelor de strângere valabile corespunzător claselor de rezistență). Verificați funcționarea corectă a tuturor elementelor de siguranță existente (precum splinturile elastice) și înlocuiți elementele de siguranță defecte. → 1) Verificați toate articulațiile, ghidajele, bolțurile și roțile dințate, lanțurile la funcționare ireproșabilă, dacă este cazul reajustați sau înlocuiți. Verificați la uzură bacurile de prindere (dacă există) și le curățați; dacă este necesar le înlocuiți. Toate ghidajele și articulațiile existente ale componentelor mobile sau componentele constructive ale mașinii trebuie unse/lubrificate în vederea reducerii uzurii și pentru derularea optimă a mișcărilor. Lubrificați toate niplurile de ungere (dacă există) cu presa de vaselină. Lubrificați toate ghidajele glisante (vaselină recomandată: <i>Mobilgrease HXP 462</i>)
Cel puțin 1x pe an <i>(la condiții grele de exploatare scurtați intervalul de verificare)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Controlul tuturor pieselor de suspendare, precum și a bolțurilor și ecliselor. Verificare la fisuri, uzură, coroziune și siguranță funcțională de către un specialist.

1)



5.2 Reparații




- Reparațiile la aparat pot fi efectuate numai de persoane care au cunoștințele și competențele necesare.
- Înainte de repunerea în funcțiune **un** test extraordinar trebuie să fie efectuat de o persoană calificată sau de un expert.

5.3 Notă privind plăcuța de identificare



- Tipul unității, numărul unității și anul de fabricație sunt date importante pentru identificarea unității. Acestea trebuie să fie menționate întotdeauna atunci când se comandă piese de schimb, se fac cereri de garanție sau se fac alte solicitări cu privire la unitate.
- Trebuie să se țină cont de greutatea de tara indicată pe plăcuța de identificare atunci când se utilizează unitatea pe un echipament de ridicare/echipament de transport (de exemplu, macara, palan cu lanț, stivuitor, excavator...).



Exemplu:

5.4 Notă privind închirierea/împrumutul de echipamente PROBST



Ori de câte ori unitățile PROBST sunt închiriate, **trebuie** să se furnizeze **instrucțiunile de utilizare originale** corespunzătoare (în cazul în care limba țării utilizatorului respectiv diferă, trebuie să se furnizeze și traducerea respectivă a instrucțiunilor de utilizare originale)!

6 Eliminarea / reciclarea echipamentelor și utilajelor



Produsul **poate fi** scos din uz și pregătit pentru eliminare/reciclare **numai** de către personal calificat. **Componentele individuale** existente în mod corespunzător (cum ar fi metale, materiale plastice, lichide, baterii/baterii reîncărcabile etc.) **trebuie** eliminate/reciclate în conformitate cu **legile și reglementările de eliminare aplicabile la nivel național/național!**



Produsul nu trebuie aruncat la gunoiul menajer!

Dovada executiei mentenantei



Revendicarea garantiei pentru această mașină se aplică numai în cazul efectuării lucrărilor obligatorii de întreținere, la termenele stabilite, conform planului (executate numai de către un atelier de specialitate autorizat)! După finalizarea executării fiecarei lucrări de întreținere la intervalul precizat, conform planului de întreținere, formularul prezent trebuie să fie completat, stampilat, semnat și trimis la noi imediat.¹⁾

¹⁾ via e-mail to: service@probst-handling.de / via fax or post

Operator:

Echipament tip:

Echipament tip: -----

Articol -No.:

An fabricatie: _____

Prima inspectie la 25 ore de functionare

Data:	Lucrările de menținere executate:	Excutate de companie: <i>Stampila companiei</i>
	
		Nume / Semnatura

La fiecare 50 ore de functionare

Data:	Lucrarile de mentenanță executate:	Executate de compania: <i>Stampila companiei</i>
	
		Nume / Semnatura
		Executate de compania: <i>Stampila companiei</i>
	
		Nume / Semnatura
		Executate de compania: <i>Stampila companiei</i>
	
		Nume / Semnatura
		Executate de compania: <i>Stampila companiei</i>
	
		Nume / Semnatura

Cel putin 1 data per fiecare an

Data:	Lucrările de menenanță executate:	Executate de companie: <i>Stampila companiei</i>
	
	
	
	
	
		Nume / Semnatura Executate de companie: <i>Stampila companiei</i>
	
	
	
	
		Nume / Semnatura

BO

1

7

1

1

1

1


1

1

F

41000357

41000369



 probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

		Datum	Name	Benennung
Erst.	30.8.2022	R.Northe		SET Teleskop-Abziehsystem
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel		TAS-UNI-450
				Breite max. 4500 mm
				Artikelnummer/Zeichnungsnummer
				E51000100
Zust.	Urspr.	41000042	Ers. f.	Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A

41000325siehe separate Liste
see separate list**41000296**siehe separate Liste
see separate list

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name
Erst.	14.2.2023	R.Seidel
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel

Benennung
SET Teleskop-Abziehsystem
TAS-UNI-450
Breite max. 4500 mm

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

E41000357

Blatt

1

von 1

Zust.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.
-------	--------	---------	---------

8

7

6

5

4

3

2

1

8

1

1

1

1

1

1

1

F

1

F

1


1

1

1

A

50



 probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

8 7 6 5 4 3 2 1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A


A



	© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum	Name
Erst. 24.1.2017	R.Seidel
Gepr. 24.1.2017	R.Seidel
Benennung	
TAS-UNI 450 Montage-, Anbauteile	
Artikelnummer/Zeichnungsnummer	Blatt
E41000325	1
Zust.	Urspr.
Ers. f.	Ers. d.

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1



probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name	Benennung
Erst.	10.1.2014	Ralf.Hoffmann	TAS-Uni Klemmverstellung mit Klemmschiene, Abst. 300, Bolzenhöhe 37
Gepr.	24.1.2017	R.Seidel	
Artikelnummer/Zeichnungsnummer	Blatt	E41000157	1 von 1
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.

8 7 6 5 4 3 2 1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

F

F


E

D


1

1

A



41000370
siehe separate List
see separate list



41000375
siehe separate Liste
see separate list

8

1

4

1

1

1


rspr. 4

Ers. d.

 probst

© all rights reserved conform to ISO 16016


		Datum	Name	Benennung
Erst.	14.2.2023	R.Seidel		Seitenteil (R/L) kompl. mit Rollen
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel		
				für TAS-UNI-2023
				Artikelnummer/Zeichnungsnummer
				E41000369
Zust.	Urspr.	41000256	Ers. f.	Ers. d.



 probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

8 7 6 5 4 3 2 1



probst © all rights reserved conform to ISO 16016



	Datum	Name
Erst.	14.2.2023	R.Seidel
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel

Benennung
**Klappe / Splittabweiser links
komplett für TAS-UNI-2023**

Artikelnummer/Zeichnungsnummer	Blatt
E41000373	1
von 1	

Zust.	Urspr.	41000250	Ers. f.	Ers. d.

8 7 6 5 4 3 2 1




probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

Benennung
Seitenteil rechts mit Rollen
kompl. TAS-UNI-2023

	Datum	Name
Erst.	30.8.2022	R.Northe
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel
Zust.		
Urspr.	41000255	
Ers. f.		
Ers. d.		


siehe separate Liste
see separate list



33700664

20440003

20100014



21600005

20000126


20440003

probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

Benennung
Klappe / Splittabweiser rechts
komplett - TAS-UNI-2023

	Datum	Name
Erst.	14.2.2023	R.Seidel
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel
Artikelnummer/Zeichnungsnummer	Blatt	
E41000378	1	
Zust.	Urspr.	Ers. f.
	41000249	
		Ers. d.



41000369

siehe separate Liste
see separate list

41000358
siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

 probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

		Datum	Name	Benennung
Erst.	2.9.2022	R.Northe		SET-Teleskop-Abziehsystem TAS-uni 600, Breite max. 6000 mm
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel		
				Artikelnummer/Zeichnungsnummer
				E51000101
				Blatt 1
				von 1
Zust.	Urspr. 51000043		Ers. f.	Ers. d.

8

7

6

5

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B


A


A

41000295siehe separate Liste
see separate list**41000326**siehe separate Liste
see separate list
probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name	
Erst.	14.2.2023	R.Seidel	Benennung
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel	TAS-UNI-600 Lagerbaugruppe
			Satz Alu-Profile TAS-600 mit
			Montage-, Anbauteilen
			Artikelnummer/Zeichnungsnummer
			E41000358
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Blatt
			1 von 1
Zust.	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.




probst

© all rights reserved conform to ISO 16016


	Datum	Name
Erst.	14.2.2023	R.Seidel
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel
Zust.	Urspr.	Ers. f.
		Ers. d.

Benennung
Satz Alu-Spezialprofile zuTas-UNI-600

best. aus: je 1x Alu Spezialprofil 750mm,
1000mm, 1750mm, 2000mm, 3000mm

Artikelnummer/Zeichnungsnummer
E41000295


Blatt
1 von 1



probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

	Datum	Name	
Erst.	14.2.2023	R.Seidel	Benennung
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel	Seitenteil (R/L) kompl. mit Rollen
			für TAS-UNI-2023
			Artikelnummer/Zeichnungsnummer
			E41000369
Zust.	Urspr.	41000256	Blatt
			1 von 1
Ers. f.			Ers. d.



probst	© all rights reserved conform to ISO 16016
Datum	Name
Erstl. 30.8.2022	R.Northe
Gepr. 14.2.2023	R.Seidel
Benennung	Seitenteil links mit Rollen
	kompl. TAS-UNI-2023
Artikelnummer/Zeichnungsnummer	E41000370
Zust.	Urspr. 41000254
Ers. f.	Ers. d.
Blatt	1 von 1

3

7

1

1

1


1

1

1



F

21600005



 probst

© all rights reserved conform to ISO 16016




probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

Benennung
Seitenteil rechts mit Rollen
kompl. TAS-UNI-2023


	Datum	Name
Erst.	30.8.2022	R.Northe
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel
Zust.	Urspr.	41000255
Artikelnummer/Zeichnungsnummer	E41000375	Blatt 1 von 1
Zust.	Urspr.	Ers. f. Ers. d.



33700664

20440003

20100014



21600005

20000126


20440003

probst

© all rights reserved conform to ISO 16016

Benennung
Klappe / Splittabweiser rechts
komplett - TAS-UNI-2023


	Datum	Name
Erst.	14.2.2023	R.Seidel
Gepr.	14.2.2023	R.Seidel
Artikelnummer/Zeichnungsnummer	Blatt	
E41000378	1	
Zust.	Urspr.	Ers. f.
	41000249	
		Ers. d.



29040220



29040666



29040056


Typenschild Beispiel / Type plate example	
Art.-Nr.:	12345678
SN:	31234567-00010-00001
Baujahr/Year of manufacture:	20XX
Eigengewicht/ Dead Weight:	00.000 kg/ 00.000 lbs
Tragfähigkeit/ Working Load Limit:	00.000 kg/ 00.000 lbs
Greifbereich/ Gripping Range:	0.000-0.000 mm/ 00.000in
Eintauchlänge/ Inside Height:	0.000 mm/ 00.000in

probst

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 6
20356 Erdmannshausen
Germany
+49 7144-3309-0
www.probst-handling.com

Made in Germany


4 054979 583282



29040220



29040666



29040056

Typenschild Beispiel / Type plate example	
Art.-Nr.:	12345678
SN:	31234567-00010-00001
Baujahr/Year of manufacture:	20XX
Eigengewicht/ Dead Weight:	00.000 kg/ 00.000 lbs
Tragfähigkeit/ Working Load Limit:	00.000 kg/ 00.000 lbs
Greifbereich/ Gripping Range:	0.000-0.000 mm/ 00.000in
Eintauchlänge/ Inside Height:	0.000 mm/ 00.000in

probst

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 6
20356 Erdmannshausen
Germany
+49 7143-3309-0
www.probst-handling.com

Made in Germany

4 054979 583282